







APZĪMĒJUMI


1"		Uzbērumš nesablīvēts
2		Augsne
6'		Putekjaina smilts, blīva
7"		Smalka smilts, vidēji blīva
8"		Vidēji rupja smilts, vidēji blīva
15		Smilšmāls

Mālaino grunšu konsistence:

7	Plūstoša
6	Plūstoši plastiska
4	Mīksti plastiska
3	Sīksti plastiska
2	Puscieta
1	Cieta

Smilšaino grunšu blīvuma rādītāji:

3	irdens (nesablīvēts)
2	vidēji blīvs
1	blīvs



Paraugu ņemšanas vieta un Nr.

7	traucētas struktūras grunts paraugs
---	-------------------------------------

				OBJEKTS: "Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmas uzlabošana Piltēnes pilsētas teritorijā"			
DIREKTORE:	V.Ventaskrasta						
GEOLOGS:	G.Robalts						
GEOLOGS:	L.Sidrevics			PASŪTĪTĀJS: SIA "Firma L4"			
				IG - 2	STADIJA	LAPA	LAPAS
					TP	1	1
				Apzīmējumi	SIA "Ģeologu grupa "Silūrs"		
			2010				